



■ 吊り手方向






■ 横断面図

※図示：右吊り元




■ 縦断面図 [両ツハタイプ]



縦枠下端形状図	フローア貼り込み位置
	
	下枠詳細図 (S=1/2)
	

■ 縦断面図 [片ツハタイプ]



縦枠下端加工図	フローア貼り込み位置
※要カスタムオーダー	下枠詳細図 (S=1/2)